

## **SB, Actualización de firmware m/2020, Automower® 105, GARDENA R38Li, R40Li, R45Li, R50Li, R70Li, R80Li, McCulloch ROB R600, ROB R800, ROB R1000, Flymo 1200R, 2020-01**

### **Modelos afectados**

Modelo	PNC	Intervalo de números de serie	
		Inicio	Fin
Automower® 105	Todos	160100001	195199999
GARDENA R38Li	Todos	160100001	195199999
GARDENA R40Li	Todos	160100001	195199999
GARDENA R45Li	Todos	160100001	195199999
GARDENA R50Li	Todos	160100001	195199999
GARDENA R70Li	Todos	160100001	195199999
GARDENA R80Li	Todos	160100001	195199999
McCulloch ROB R600	Todos	160400001	195199999
McCulloch ROB R800	Todos	160400001	195199999
McCulloch ROB R1000	Todos	160400001	195199999
Flymo 1200R	Todos	160100001	195199999

### **Mercados afectados**

Todos.

### **Descripción**

Se ha publicado el nuevo paquete de firmware 5825856-09A. El paquete de firmware incluye los siguientes cambios:

- Varias correcciones y mejoras menores.

### **Historial de revisiones**

Rev.	Fecha	ID de pedido	Descripción
A	2020-01	SB-5170	Creado