

SERVICE BULLETIN

<input type="checkbox"/>	Action Required:	<input type="checkbox"/> Sold	<input type="checkbox"/> Not Sold
<input checked="" type="checkbox"/>	Only If Encountered		
<input type="checkbox"/>	Information Only		

An: Alle Händler und Kunden
Bulletin-Nummer: B170019A-11
Datum: 9. August 2017
Marken: McCulloch
Produkt: Schneefräsen
Herstellungszeitraum: 1. Juni 2014 bis 30. September 2016
Betroffene Märkte: EU

Hintergrund:

Beheizte Handgriffe geben nur ein geringes Maß an Wärme ab, wodurch die Hand-Vorwärmfunktion während der Verwendung möglicherweise nicht spürbar ist.

Service Bulletin-Beschreibung:

- Für alle an Kunden verkaufte Geräte sind Servicemaßnahmen nur dann erforderlich, wenn das Problem auftritt.
- Für Geräte in Ihrem Lagerbestand, die nicht an Kunden verkauft wurden: keine Maßnahme erforderlich. Sie können den Bestand vor dem Verkauf aufrüsten, aber nur im Rahmen des Garantie-Codes „04 – Vom Werk angefordert“.
- Der Service umfasst den Austausch der beheizten Handgriffe, sowohl links- als auch rechtsseitig.
- Es gilt die normale Garantie.

Garantieberichterstattung:

Servicemaßnahmen müssen anhand des Garantieverfahrens von Husqvarna gemäß diesen Informationen durchgeführt werden:

- Komponenten-Code: **714 – Beheizter Handgriff**
- Fehlercode: **92 – Austausch des Teils auf Wunsch von Husqvarna**
- Garantietyp (verkaufte Geräte): **1 – Garantie**
- Garantietyp (Lagerbestand nicht verkauft): **04 – Vom Werk angefordert**
- Zeiteinheiten: **4 Einheiten (24 Minuten)**

Erforderliche Teile/Werkzeuge:

- Bestellmenge 2 für Teilenummer **590493601**, beheizter Handgriff (links und rechts)

Betroffene Seriennummern:

060114MXXXXX bis 093016MXXXXX

Betroffene Modelle:

Modellname	Modellnummer
ST61	961910062
ST61E	961910063
ST68EP	961910065
ST76EP	961910060