

Acción necesaria Solo información 

## **SB, Se ha publicado el paquete de software 5939789-06A, McCulloch P0.1, 2021-12**

### **Modelos afectados**

<b>Modelo</b>	<b>Intervalo de números de serie</b>
ROB S400	Todos
ROB S600	Todos
ROB S500	Todos
ROB S800	Todos

### **Mercados afectados**

Todos.

### **Descripción**

Se ha publicado una nueva versión del software del cortacésped para los modelos afectados (ver más arriba).

Esto incluye los siguientes cambios:

- Supervisión de la corriente de carga
  - o Compruebe si la corriente de carga es la esperada. Si no es así, el cortacésped se acoplará al puerto de carga de nuevo (hasta 8 veces). Si la corriente sigue sin ser la esperada, el cortacésped mostrará el error 30 (error del sistema de carga).
- Definición del punto de inicio en la secuencia de arranque.
- Calibración de la guía disponible en el menú de instalación.
- Compatibilidad con ZoneProtect.
- El asistente de programación está adaptado para la placa de circuito impreso de 1 A.
- Compatibilidad con la gestión de nuevos códigos de seguridad en el código PIN (256 bytes).
- Corrección de errores.

Es muy recomendable actualizar los cortacéspedes durante el siguiente mantenimiento.

### **Información sobre el informe de garantía**

La información que aparece en este SB no puede ser objeto de ninguna reclamación de garantía. No se aceptará ninguna reclamación de garantía.



**Service Bulletin**  
**B4210024A-11**

Acción necesaria

Solo información

**Historial de revisiones**

<b>Rev.</b>	<b>Fecha</b>	<b>ID de pedido</b>	<b>Descripción</b>
A	2021-12	00016036	Creado