

SB, Software bundle 5939789-06A er blevet frigivet, McCulloch P0.1, 2021-12

Berørte modeller

Model	Serienummerinterval
ROB S400	Alle
ROB S600	Alle
ROB S500	Alle
ROB S800	Alle

Berørte markeder

Alle.

Beskrivelse

Der er blevet udgivet en ny version af plæneklippersoftwarens til de berørte modeller (se ovenfor).

Dette omfatter følgende ændringer:

- Overvågning af ladestrøm
 - o Kontrollér, om ladestrømmen er som forventet. Hvis dette ikke er tilfældet, vil plæneklipperen docke igen (op til 8 gange). Hvis den stadig ikke er som forventet, viser plæneklipperen fejl 30 (fejl i ladesystemet).
- Definition af startpunkt i opstartssekvens.
- Guidekalibrering er tilgængelig i installationsmenuen.
- Understøttelse af ZoneProtect.
- Guiden Tidsplan er tilpasset til 1A PSU.
- Understøttelse af ny sikkerhedskodehåndtering ved mistet pinkode (256 byte).
- Fejlrettelser.

Det anbefales kraftigt at opdatere plæneklipperne ved næste service!

Information om garantirapport

Intet i denne SB kan gøres til genstand for et garantikrav. Garantikrav vil blive afvist.

Revisionshistorik

Rev.	Dato	Ordre-id.	Beskrivelse
A	2021-12	00016036	Oprettet