

## **SB, le pack de logiciels 5939789-06A a été introduit, McCulloch P0.1, 2021-12**

### **Modèles concernés**

<b>Modèle</b>	<b>Plage de numéros de série</b>
ROB S400	Tous
ROB S600	Tous
ROB S500	Tous
ROB S800	Tous

### **Marchés concernés**

Tous.

### **Description**

Une nouvelle version du logiciel de la tondeuse a été introduite pour les modèles concernés (voir ci-dessus).

Il comprend les changements suivants :

- Surveillance du courant de charge
  - o Vérifie si le courant de charge est conforme aux attentes. Si ce n'est pas le cas, la tondeuse s'arrime à nouveau (jusqu'à 8 fois). Si le courant de charge n'est toujours pas conforme aux attentes, la tondeuse affiche l'erreur 30 (erreur du système de charge).
- Définition du point de départ dans la séquence de démarrage.
- Calibrage du guide disponible dans le menu d'installation.
- Prise en charge de ZoneProtect.
- L'assistant de programme convient à l'unité d'alimentation électrique 1A.
- Prise en charge de la gestion des nouveaux codes de sécurité en cas de perte du code PIN (256 octets).
- Réparations d'erreurs.

Il est fortement recommandé de mettre à jour les tondeuses au cours du prochain entretien !

### **Informations sur le rapport de garantie**

Aucune information contenue dans ce SB ne peut faire l'objet d'une réclamation au titre de la garantie. Les réclamations au titre de la garantie ne seront pas acceptées.



**Service Bulletin**  
**B4210024A-11**

Action requise

Informations uniquement

**Historique des révisions**

<b>Rév.</b>	<b>Date</b>	<b>Identifiant de commande</b>	<b>Description</b>
A	2021-12	00016036	Création