

## **SB, il Software Bundle 5939789-06A è stato rilasciato, McCulloch P0.1, 2021-12**

### **Modelli interessati**

<b>Modello</b>	<b>Intervallo di numeri di serie</b>
ROB S400	Tutti
ROB S600	Tutti
ROB S500	Tutti
ROB S800	Tutti

### **Mercati interessati**

Tutti.

### **Descrizione**

Una nuova versione del software per tagliaerba è stata rilasciata per i modelli interessati (vedere sopra).

Questa include le seguenti modifiche:

- Monitoraggio della corrente di carica.
  - o Controllo del fatto che la corrente di carica sia quella prevista. In caso contrario, il tagliaerba torna nuovamente alla base (fino a 8 volte). Se la corrente di carica non ancora quella prevista, il tagliaerba visualizza l'errore 30 (errore del sistema di carica).
- Definizione del punto di partenza nella sequenza di avvio.
- Calibrazione della guida disponibile nel menu di installazione.
- Supporto per ZoneProtect.
- Procedura guidata per la pianificazione adatta per PSU 1A.
- Supporto per la gestione di nuovi codici di sicurezza con codice PIN los (256 byte).
- Correzioni di bug.

Si raccomanda di aggiornare i tagliaerba in occasione del prossimo intervento di manutenzione!

### **Informazioni sul rapporto di garanzia**

Nulla in questo SB può essere oggetto di una richiesta di rimborso. Non saranno accettati reclami in garanzia.



**Service Bulletin**  
**B4210024A-11**

Intervento richiesto

Solo informazioni

***Cronologia delle revisioni***

<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	<b>Rif. Ordine</b>	<b>Descrizione</b>
A	2021-12	00016036	Creato il