

SB, programmatūras komplekts 5939789-06A ir izlaists, McCulloch P0.1, 2021-12

Ietekmētie modeļi

Modelis	Sērijas nr. diapazons
ROB S400	Visi
ROB S600	Visi
ROB S500	Visi
ROB S800	Visi

Ietekmētie tirgi

Visi.

Apraksts

Ietekmētajiem modeļiem ir izlaista jauna programmatūras versija (skat. iepriekš).

Ir iekļautas šādas izmaiņas:

- Uzlādes strāvas uzraudzība
 - o Pārbaudiet, vai uzlādes strāva ir tāda kā paredzēts. Ja nebūs nepieciešams, zāles plāvējs novietosies uzlādes stacijā (līdz 8 reizēm). Ja tā joprojām nav kā paredzēts, zāles plāvējs parādīs kļūdu 30 (uzlādes sistēmas kļūda).
- Sākuma punkta definēšana iedarbināšanas secībā.
- Informācija par virzošā vada kalibrēšanu ir pieejama uzstādīšanas izvēlnē.
- ZoneProtect atbalsts.
- Plānošanas vednis ir pielāgots 1A PSU.
- Atbalsts jaunam drošības kodam, ja tiek pazaudēts PIN kods (256 baiti).
- Kļūdu labojumi.

Nākamās apkopes laikā ir stingri ieteicams atjaunināt plāvējus.

Informācija par garantijas prasībām

Nekas no šajā SB minētā nav attiecināms uz garantiju. Šāda veida garantijas prasības netiek pieņemtas.

Redakcijas vēsture

Red.	Datums	Pasūtījuma ID	Apraksts
A	2021-12	00016036	Izveidots