

## SB, Ohjelmistopaketti 5939789-06A on julkaistu, McCulloch P0.1, 2021-12

### Mallit, joita tiedote koskee

Malli	Sarjanumerot
ROB S400	Kaikki
ROB S600	Kaikki
ROB S500	Kaikki
ROB S800	Kaikki

### Markkina-alueet, joita tiedote koskee

Kaikki.

### Kuvaus

Uusi leikkurin ohjelmistoversio on julkaistu edellä mainituille malleille.

Ohjelmisto sisältää seuraavat muutokset:

- Latausvirran valvonta
  - o Tarkista, että latausvirta on odotetulla tasolla. Jos näin ei ole, leikkuri telakoituu uudelleen (enintään 8 kertaa). Jos latausvirta ei vielä ole odotetulla tasolla, leikkurissa näkyy virhe 30 (latausjärjestelmän virhe).
- Aloituspisteen määrittäminen käynnistysasetuksissa.
- Kalibrintiopas on saatavilla asennusvalikossa.
- ZoneProtect-tuki.
- Ajastuksen ohjaus mukautettu 1 A:n virtalähteelle.
- Tukee uutta turvakoodien käsittelyä PIN-koodilla (256 tavua).
- Virheenkorjauksia.

Suosittellemme, että kaikki leikkurit päivitetään seuraavassa huollossa.

### Takuuraportin tiedot

Tämän huoltotiedotteen tiedoista ei voi esittää takuuvaatimuksia. Takuuvaatimukset hylätään.

### Versiohistoria

Versio	Päivämäärä	Tilausnumero	Kuvaus
A	2021-12	00016036	Luotu