

## **SB, Softwarebundel 5939789-06A is vrijgegeven, McCulloch P0.1, 2021-12**

### **Betreffende modellen**

| <b>Model</b> | <b>Serie reeks</b> |
|--------------|--------------------|
| ROB S400     | Alle               |
| ROB S600     | Alle               |
| ROB S500     | Alle               |
| ROB S800     | Alle               |

### **Betreffende markten**

Alle.

### **Beschrijving**

Er is een nieuwe maaiersoftware versie uitgebracht voor de betreffende modellen (zie hierboven).

Dit omvat de volgende wijzigingen:

- Monitoren voltage
  - o Controleer of het voltage overeenkomt met het verwachte voltage. Als dit niet het geval is, zal de maaier weer worden gekoppeld (tot 8 keer). Indien nog steeds niet als verwacht, zal de maaier error 30 (oplaadsysteemfout) weergeven.
- Specificatie startpunt in opstartprocedure.
- Geleidingskalibratie beschikbaar in installatiemenu.
- Ondersteuning voor ZoneProtect.
- Planningswizard is aangepast voor 1A PSU.
- Ondersteuning voor hantering nieuwe veiligheidscode bij los pincode (256byte).
- Bugfixes.

Het wordt sterk aangeraden om de maaiers te updaten bij de volgende onderhoudsbeurt!

### **Informatie garantierapport**

Niets in dit SB kan onderwerp zijn van garantieclaims. Garantieclaims worden niet geaccepteerd.



**Service Bulletin**  
**B4210024A-11**

Actie vereist   
Alleen ter informatie

**Revisiegeschiedenis**

| <b>Rev.</b> | <b>Datum</b> | <b>Bestel-ID.</b> | <b>Beschrijving</b> |
|-------------|--------------|-------------------|---------------------|
| A           | 2021-12      | 00016036          | Gemaakt             |