

Service Bulletin B4210027A-11

Maßnahme erforderlich	
Nur zur Information	Χ

SB, McCulloch, 2022-Version des Robotic Upgrade Tool wurde veröffentlicht (Windows und macOS), P0.1, P0.2, P15, P1, 2021-12

Betroffene Modelle

Modell	Produktnummer	Seriennun	nmernbereich
	(PNC)	Start	Ende
ROB R600 - R1000	Alle	2016	Alle
ROB S400 - S800	Alle	Alle	Alle

Betroffene Märkte

Alle.

Beschreibung

Änderungen in der Softwareversion 1.2.21315.3:

Wer wird vom System zur Aktualisierung aufgefordert und wer nicht:

- Windows OS
 - O Update Tool 1.0 → nein
 - O Update Tool 1.1 → ja
- Mac OS
 - Keine Aufforderung

Betriebssystemanforderung

- Windows 10 oder höher (wie zuvor)
- Mac 10.11 oder später (10.10 wird nicht mehr unterstützt)

Neue Funktionen

- Handhabung 256byte-Sicherheitscode mit P01 (ROB Sxxx)
- Support für P1-Mäher (ROB Rxxx)
- Aufforderung an den Benutzer, wenn ein Update auf macOS verfügbar ist (für das nächste Update als Version 1.3 usw.)

Neuerungen

- Desktop-Symbol wird nach der Installation und dem Starten des Programms erstellt (Standard)
- Mehrere kleinere Fehlerbehebungen

German Seite 1 von 2



Service Bulletin B4210027A-11

Maßnahme erforderlich		
Nur zur Information	Х	

Aktion (im Allgemeinen für das Update Tool, wie vorher SMB)

	An Endbenutzer verkauftes Gerät	Noch nicht verkaufter Restbestand
Erforderliche Maßnahme:	USB-Kabel und Schraubendreher anbieten	Keine Maßnahme erforderlich
Zeitpunkt:	Falls gewünscht	
Maßnahme:	Senden Sie Ersatzteile an den Kunden	
Vorgehensweise:	Kostenlos	

Teile-Informationen

Neue Teilenr.	Teilebeschreibung	Menge	Alte Teilenr.
00057-75.181.02	USB-Kabel	1	-
04067-20.990.02	Torx T20-Schraubendreher (Gardena)	1	-

Informationen zum Gewährleistungsbericht

Gewährleistung ist nicht genehmigt; nur zur Information!

Revisions-Verlauf

Rev.	Datum	Bestell-ID	Beschreibung
Α	2021-12	00016092	Erstellt

German Seite 2 von 2