

SB, programinės įrangos paketas 5939789-06A, skirtas „McCulloch P0.1“, 2021-12

Modeliai, kuriems taikomas šis biuletenis

Modelis	Serijos numerių intervalas
ROB S400	Visi
ROB S600	Visi
ROB S500	Visi
ROB S800	Visi

Rinkos, kurioms taikoma

Visos.

Aprašymas

Išleista nauja roboto vejąplovės programinės įrangos versija, skirta paveiktiems modeliams (žr. pirmiau).

Ji apima toliau nurodytus pakeitimus.

- Įkrovimo srovės priežiūra
 - o Patikrinkite, ar įkrovimo srovė atitinka numatytąją. Priešingu atveju robotas vejąplovė bus vėl prijungta (iki 8 kartų). Jei vis tiek neatitinka numatytosios srovės, vejąplovė parodys 30 klaidą (įkrovimo sistemos klaida).
- Pradžios taško nustatymas paleidimo sekoje.
- Gido kabelio kalibravimą rasite diegimo meniu.
- „ZoneProtect“ pagalba.
- Grafiko nustatymo vedlys pritaikytas 1A PSU.
- Pagalba tvarkant naują saugos kodą, jei pamestumėte PIN kodą (256 bitai).
- Programinių klaidų taisymas.

Primygtinai rekomenduojame atnaujinti visus robotus vejąplovės kitos priežiūros metu!

Garantijos ataskaitos informacija

Niekam šiame techninės priežiūros biuletenyje negali būti taikomos garantinės pretenzijos. Jokios garantinės pretenzijos nebus priimanamos.

Peržiūros istorija

Perž.	Data	Užsakymo ID	Aprašymas
A	2021-12	00016036	Sukurta