

**SB, Firmware-Update m/2020, Automower® 105,
GARDENA R38Li, R40Li, R45Li, R50Li, R70Li, R80Li,
McCulloch ROB R600, ROB R800, ROB R1000,
Flymo 1200R, 2020-01**

Betroffene Modelle

Modell	PNC	Seriennummernbereich	
		Start	Ende
Automower® 105	Alle	160100001	195199999
GARDENA R38Li	Alle	160100001	195199999
GARDENA R40Li	Alle	160100001	195199999
GARDENA R45Li	Alle	160100001	195199999
GARDENA R50Li	Alle	160100001	195199999
GARDENA R70Li	Alle	160100001	195199999
GARDENA R80Li	Alle	160100001	195199999
McCulloch ROB R600	Alle	160400001	195199999
McCulloch ROB R800	Alle	160400001	195199999
McCulloch ROB R1000	Alle	160400001	195199999
Flymo 1200R	Alle	160100001	195199999

Betroffene Märkte

Alle.

Beschreibung

Mit dem Firmware-Paket 5825856-09A wurde neue Firmware herausgegeben. Das neue Firmware-Paket beinhaltet folgende Änderungen:

- Mehrere kleinere Bugfixes und Verbesserungen.

Revisions-Verlauf

Rev.	Datum	Bestell-ID	Beschreibung
A	2020-01	SB-5170	Erstellt