

SERVICE BULLETIN

Til: Alle forhandlere og kunder
Bulletinnummer: B170019A-11
Dato: 9-aug-2017
Mærker: McCulloch
Produkt: Sneslynger
Produktionsdatoer: 1-jun-2014 til 30-sep-2016
Berørte markeder: EU

☐	Action Required:	☐ Sold	☐ Not Sold
☒	Only If Encountered		
☐	Information Only		

Baggrund:

Opvarmede håndtag udsender en lav grad af varme, så håndopvarmningsfunktionen muligvis ikke kan mærkes under brug.

Beskrivelse af servicebulletin:

- For berørte enheder, der sælges til kunden, er service er kun nødvendig, hvis problemet opstår.
- For berørte enheder på dit lager, der ikke er blevet solgt: Handling ikke nødvendig. Du kan vælge at opgradere dit lager før salg, men kun under garantikoden "04 - efter anmodning fra fabrikken".
- Servicen omfatter udskiftning af de opvarmede håndtag i både venstre og højre side.
- Normale garantier gælder.

Garantirapportering:

Service skal udføres gennem Husqvarnas garantiproces med brug udelukkende af disse oplysninger:

- Komponentkode: **714 – Opvarmede håndtag**
- Defektkode: **92 – Reservedel udskiftes efter anmodning fra Husqvarna**
- Garantitype (solgte enheder): **1 – Garanti**
- Garantitype (lager - ikke solgt): **04 – Efter anmodning fra fabrikken**
- Tidsenheder: **4 enheder (24 minutter)**

Nødvendige dele/værktøjer:

- Bestil 2 reservedelsnumre **590493601**, opvarmede håndtag (venstre og højre)

Berørte serienumre:

060114MXXXXX til 093016MXXXXX

Berørte modeller:

Modelbetegnelse	Modelnummer
ST61	961910062
ST61E	961910063
ST68EP	961910065
ST76EP	961910060