

**SB, Aggiornamento del firmware m/2020, Automower® 105,  
GARDENA R38Li, R40Li, R45Li, R50Li, R70Li, R80Li,  
McCulloch ROB R600, ROB R800, ROB R1000,  
Flymo 1200R, 2020-01**

**Modelli interessati**

Modello	PNC	Intervallo di numeri di serie	
		Inizio	Fine
Automower® 105	Tutti	160100001	195199999
GARDENA R38Li	Tutti	160100001	195199999
GARDENA R40Li	Tutti	160100001	195199999
GARDENA R45Li	Tutti	160100001	195199999
GARDENA R50Li	Tutti	160100001	195199999
GARDENA R70Li	Tutti	160100001	195199999
GARDENA R80Li	Tutti	160100001	195199999
McCulloch ROB R600	Tutti	160400001	195199999
McCulloch ROB R800	Tutti	160400001	195199999
McCulloch ROB R1000	Tutti	160400001	195199999
Flymo 1200R	Tutti	160100001	195199999

**Mercati interessati**

Tutti.

**Descrizione**

È stato rilasciato un nuovo firmware: pacchetto 5825856-09A. Il pacchetto firmware contiene le seguenti modifiche:

- Numerosi bug minori e miglioramenti.

**Cronologia delle revisioni**

Rev.	Data	Rif. Ordine	Descrizione
A	2020-01	SB-5170	Creato il