

SB, Probleem ringisignaali tekitamisel, Husqvarna AM105, Gardena Sileno City, Gardena Sileno Life, McCulloch ROB, Flymo 1200R, 2019-11

Mõjutatud mudelid

| Mudel | TOOTEKOOD | Seerianumbri vahemik | |
|---------------------------|-----------|----------------------|-----------|
| | | Algus | Lõpp |
| Husqvarna AM105 | Kõik | 191600082 | 191701479 |
| Gardena SILENO City | Kõik | 191803718 | 193180005 |
| Gardena Smart SILENO City | Kõik | 192002672 | 193201031 |
| Gardena Sileno Life | Kõik | 191901382 | 193500334 |
| Gardena Smart Sileno Life | Kõik | 191905276 | 193500570 |
| McCulloch ROB R1000 | Kõik | 191600083 | 191601251 |
| McCulloch ROB S400 | Kõik | 192400014 | 192400128 |
| McCulloch ROB S600 | Kõik | 192400129 | 192401698 |
| Flymo 1200R | Kõik | 191600001 | 191602109 |

Mõjutatud turud

Kõik.

Kirjeldus

Emaplaadi komponendi tolerantsi tõttu võib tekkida järgmine probleem.

- AC3 automaatkontroll ei tööta, sest ringisignaali ei saa ajutiselt muuta.
- Paigaldamisel ei saa ringisignaali muuta.
- ECO-režiim ei saa ringisignaali välja lülitada.

Probleem ei mõjuta kõiki seeriavahemiku niidukeid. See oleneb mõjutatud osa tolerantsist.

Probleemi lahendav püsivara uuendus anti programmis Autocheck 3 välja 28. novembril. Kui probleem ilmneb uuesti, värskendage niidukit uusima püsivaraga. Kõik uued müüdnud tooted peavad olema värskendatud uusimale versioonile PDI (tarne-eelne ülevaatus) käigus.

Kõigile Gardena toodetele on püsivara, sh lahendus, antud välja Gardena põhivara uuendamise vahendis alates nädalast 8, 2020.

Järgmised või uuemad püsivara väljaanded sisaldavad probleemilahendust:

| | |
|---------------------------|-------------|
| Husqvarna AM105 | 5825856-09A |
| Gardena Sileno City | 5908253-07C |
| Gardena Smart Sileno City | 5908253-07C |
| Gardena Sileno Life | 5939856-03C |
| Gardena Smart Sileno Life | 5939856-03C |
| McCulloch ROB1000 | 5825856-09A |
| McCulloch ROB S400 | 5939789-03C |
| McCulloch ROB S600 | 5939789-03C |
| Flymo 1200R | 5825856-09A |

Toiming

| | Lõppkasutajale müüdnud toode | Müümata tooted |
|-------------------|--|-----------------------------------|
| Nõutav tegevus | Hooldus on nõutav | Hooldus on nõutav |
| Millal teha? | Üksnes probleemi esinemise korral | Üksnes probleemi esinemise korral |
| Mida teha? | Uuendage püsivara uusimale väljaantud versioonile | |
| Kuidas seda teha? | Kasutage programmi Autocheck 3 või Gardena põhivara uuendamise vahendit, et uuendada püsivara. | |

Osade teave

| Uue osa nr | Komponendi kirjeldus | Kogus | Vana osa nr |
|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| Pole kohaldatav | Pole kohaldatav | Pole kohaldatav | Pole kohaldatav |

Garantiaruande teave

Kehtivad harilikud garantiitingimused. Iga hooldatud seadme kohta tuleb esitada garantiinõue, isegi kui hooldus sisaldab ainult tööd. Lisage kindlasti täielik seerianumber. Kõik nõuded tuleb käsitleda meie garantiiprotseduuri abil, kasutades ainult allpool loetletud teavet.

| Väli | Valik või kirje |
|----------------------------|--------------------------|
| Nõude liik (inventar) | Pole vajalik |
| Nõude liik (lõppkasutajad) | 1 – garantii |
| Rikke kirjeldus | B1190024A-07 |
| Komponendi kood | 756 Tarkvara |
| Veakood | 85 Funktsioon puudub |
| Eeldatav tööaeg | 5 ajaühikut (30 minutit) |

Vajalik tegevus Ainult teavitav **Redaktsioonide ajalugu**

| Red. | Kuupäev | Tellimuse ID | Kirjeldus |
|-------------|----------------|---------------------|------------------|
| A | 2019-11 | SB-5057 | Loodud |