

**SB, Laiteohjelmiston päivitys m/2020, Automower® 105,
GARDENA R38Li, R40Li, R45Li, R50Li, R70Li, R80Li,
McCulloch ROB R600, ROB R800, ROB R1000,
Flymo 1200R, 2020-01****Mallit, joita tiedote koskee**

| Malli | Tuotenumero | Sarjanumerot | |
|---------------------|-------------|--------------|-----------|
| | | Alkaen | Päättyen |
| Automower® 105 | Kaikki | 160100001 | 195199999 |
| GARDENA R38Li | Kaikki | 160100001 | 195199999 |
| GARDENA R40Li | Kaikki | 160100001 | 195199999 |
| GARDENA R45Li | Kaikki | 160100001 | 195199999 |
| GARDENA R50Li | Kaikki | 160100001 | 195199999 |
| GARDENA R70Li | Kaikki | 160100001 | 195199999 |
| GARDENA R80Li | Kaikki | 160100001 | 195199999 |
| McCulloch ROB R600 | Kaikki | 160400001 | 195199999 |
| McCulloch ROB R800 | Kaikki | 160400001 | 195199999 |
| McCulloch ROB R1000 | Kaikki | 160400001 | 195199999 |
| Flymo 1200R | Kaikki | 160100001 | 195199999 |

Markkina-alueet

Kaikki.

Kuvaus

Uusi laiteohjelmisto on julkaistu, laiteohjelmistopaketti 5825856-09A. Uusi laiteohjelmisto sisältää seuraavat muutokset:

- Useita pienten virheiden korjauksia ja parannuksia.

Versiohistoria

| Versio | Päivämäärä | Tilausnumero | Kuvaus |
|--------|------------|--------------|--------|
| A | 2020-01 | SB-5170 | Luotu |