

Intervento richiesto Solo informazioni 

## **SB, il Software Bundle 5825856-10C sarà disponibile a breve, McCulloch P1, 2021-12**

### **Modelli interessati**

<b>Modello</b>	<b>Intervallo di numeri di serie</b>
ROB R600	2016 e versioni successive
ROB R800	2016 e versioni successive
ROB R1000	2016 e versioni successive

### **Mercati interessati**

Tutti.

### **Descrizione**

Una nuova versione del software per tagliaerba è stata rilasciata per i modelli interessati (vedere sopra).

Il software verrà rilasciato insieme alla nuova versione 1.2 dello strumento di aggiornamento del cliente (previsto per dicembre 2021).

Questa include le seguenti modifiche:

- Monitoraggio della corrente di carica.
- Correzioni di bug.

Si raccomanda di aggiornare i tagliaerba in occasione del prossimo intervento di manutenzione!

### **Informazioni sul rapporto di garanzia**

Nulla in questo SB può essere oggetto di una richiesta di rimborso. Non saranno accettati reclami in garanzia.

### ***Cronologia delle revisioni***

<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	<b>Rif. Ordine</b>	<b>Descrizione</b>
A	2021-12	00016037	Creato il