

SB, Software Bundle 5825856-10C wird demnächst herausgegeben, McCulloch P1, 2021-12

Betroffene Modelle

Modell	Seriennummernbereich
ROB R600	2016 und neuer
ROB R800	2016 und neuer
ROB R1000	2016 und neuer

Betroffene Märkte

Alle.

Beschreibung

Es wird eine neue Mäher-Software für die betroffenen Modelle (siehe oben) herausgegeben werden.

Die Software wird zusammen mit der neuen Version 1.2 des Kunden-Upgrade-Tools veröffentlicht (geplant für Dezember 2021).

Darin sind folgenden Änderungen enthalten:

- Ladestromüberwachung.
- Fehlerbehebungen.

Es wird dringend empfohlen, die Mäher bei der nächsten Wartung zu aktualisieren.

Informationen zum Gewährleistungsbericht

Aus den Informationen dieser SB ergibt sich kein Anspruch auf Garantieleistungen. Garantieansprüche werden nicht akzeptiert.

Revisions-Verlauf

Rev.	Datum	Bestell-ID	Beschreibung
A	2021-12	00016037	Erstellt