

## **SB, Software bundle 5825856-10C vil snart blive frigivet, McCulloch P1, 2021-12**

### **Berørte modeller**

<b>Model</b>	<b>Serienummerinterval</b>
ROB R600	2016 og nyere
ROB R800	2016 og nyere
ROB R1000	2016 og nyere

### **Berørte markeder**

Alle.

### **Beskrivelse**

Der udgives en ny version af plæneklippersoftwaren til de berørte modeller (se ovenfor). Softwaren vil blive frigivet sammen med ny version 1.2 af kundens opgraderingsværktøj (planlagt i 12/2021).

Dette omfatter følgende ændringer:

- Overvågning af ladestrøm.
- Fejlrettelser.

Det anbefales kraftigt at opdatere plæneklipperne ved næste service!

### **Information om garantirapport**

Intet i denne SB kan gøres til genstand for et garantikrav. Garantikrav vil blive afvist.

### **Revisionshistorik**

<b>Rev.</b>	<b>Dato</b>	<b>Ordre-id.</b>	<b>Beskrivelse</b>
A	2021-12	00016037	Oprettet