

Acción necesaria Solo información

SB, El paquete de software 5825856-10C estará disponible en breve, McCulloch P1, 2021-12

Modelos afectados

Modelo	Intervalo de números de serie
ROB R600	2016 y posteriores
ROB R800	2016 y posteriores
ROB R1000	2016 y posteriores

Mercados afectados

Todos.

Descripción

Se ha publicado una nueva versión del software del cortacésped para los modelos afectados (ver más arriba).

El software se publicará junto con la nueva versión 1.2 de la herramienta de actualización del cliente (prevista para 12/2021).

Esto incluye los siguientes cambios:

- Supervisión de la corriente de carga.
- Corrección de errores.

Es muy recomendable actualizar los cortacéspedes durante el siguiente mantenimiento.

Información sobre el informe de garantía

La información que aparece en este SB no puede ser objeto de ninguna reclamación de garantía. No se aceptará ninguna reclamación de garantía.

Historial de revisiones

Rev.	Fecha	ID de pedido	Descripción
A	2021-12	00016037	Creado