

SB, McCulloch, 2022-versie van Robotic Upgrade Tool is vrijgegeven (Windows en macOS), P0.1, P0.2, P15, P1, 2021-12

Betreffende modellen

Model	PNC	Serie reeks	
		Starten	Eind
ROB R600 – R1000	Alle	2016	Alle
ROB S400 – S800	Alle	Alle	Alle

Betreffende markten

Alle.

Beschrijving

Wijzigingen in softwareversie 1.2.21315.3:

Wie wordt door het systeem gevraagd om bij te werken en wie niet:

- Windows OS
 - o Update Tool 1.0 → nee
 - o Update Tool 1.1 → ja
- Mac OS
 - o Wordt niet gevraagd

Vereisten besturingssysteem

- Windows 10 of hoger (zoals voorheen)
- Mac 10.11 of hoger (10.10 wordt niet meer ondersteund)

Nieuwe functies

- Verwerking van 256-byte beveiligingscode met P01 (ROB Sxxx)
- **Ondersteuning voor P1-maaier (ROB Rxxx)**
- De gebruiker vragen wanneer er een update beschikbaar is op MacOS (voor de volgende update met versie 1.3, enzovoort)

Verbeteringen

- Bureaubladpictogram wordt gemaakt na installatie + programma starten (standaard)
- Meerdere kleine bugfixes

Actie (algemeen voor de Update Tool, zoals de vorige SMB)

	Product verkocht aan eindgebruiker	Verdere voorraad, nog niet verkocht
Wat is vereist:	USB-kabel en schroevendraaier	Geen actie
Wanneer uit te voeren:	Indien gevraagd	
Wat te doen:	Klant reserveonderdelen sturen	
Hoe uit te voeren:	Gratis	

Onderdeleninformatie

Nieuw onderdeelnr.	Omschrijving onderdeel	Aantal	Oud onderdeelnr.
00057-75.181.02	USB kabel	1	-
04067-20.990.02	Torx T20-schroevendraaier (Gardena)	1	-

Informatie garantierapport

Garantie wordt niet goedgekeurd; is alleen informatief!

Revisiegeschiedenis

Rev.	Datum	Bestel-ID.	Beschrijving
A	2021-12	00016092	Gemaakt