

SB, McCulloch, Išleista roboto atnaujinimo įrankio versija 2022 („Windows“ ir „macOS“), P0.1, P0.2, P15, P1, 2021-12

Modeliai, kuriems taikomas šis biuletenis

Modelis	Gaminio Nr. (PNC)	Serijos numerių intervalas	
		Pradėti	Pabaiga
ROB R600 – R1000	Visi	2016	Visi
ROB S400 – S800	Visi	Visi	Visi

Rinkos, kurioms taikoma

Visos.

Aprašymas

Programinės įrangos versijos 1.2.21315.3 pakeitimai:

Kam sistema nusiųs raginimą atlikti atnaujinimą ir kam ne:

- „Windows OS“
 - o „Update Tool 1.0“ → ne
 - o „Update Tool 1.1“ → taip
- „Mac OS“
 - o Raginimo nebus

Operacinės sistemos reikalavimai

- „Windows 10“ arba naujesnė (kaip anksčiau)
- „Mac 10.11“ arba naujesnė (10.10 nebepalaikoma)

Naujos funkcijos

- 256 bitų saugos kodo tvarkymas naudojant P01 (ROB Sxxx)
- **Pagalba „P1 Mower“ (ROB Rxxx)**
- Naudotojo raginimas atsiradus atnaujinimui „macOS“ (kitam atnaujinimui į 1.3 versiją ir pan.)

Patobulinimai

- Darbalaukio piktograma sukuriama įdiegus + paleidus programą (numatytoji parinktis)
- Kelių nedidelių programinių klaidų ištaisymai

Reikalingas veiksmas Tik informacija **Veiksmas (įprastai atnaujinimo įrankiui, kaip ir ankstesnis SMB)**

	Gaminys parduotas galutiniam naudotojui	Likusi įranga neparduota
Kas reikalinga:	Pasiūlyti USB kabelį arba atsuktuvą	Nėra veikimo
Kada atlikti:	Pagal užklausą	
Ką daryti:	Išsiųsti klientui atsargines dalis	
Kaip tai padaryti:	Nemokamai	

Dalies duomenys

Nauja dalis Nr.	Dalies aprašas	Kiekis	Sena dalis Nr.
00057-75.181.02	USB kabelis	1	-
04067-20.990.02	„Torx T20“ atsuktuvas („Gardena“ prekės ženklas)	1	-

Garantijos ataskaitos informacija

Garantija nepatvirtinta; tik informacijos tikslais!

Peržiūros istorija

Perž.	Data	Užsakymo ID	Aprašymas
A	2021-12	00016092	Skurta