

SB, McCulloch, Robottiruohonleikkurien päivitystyökalun 2022-versio on julkaistu (Windows ja macOS), P0.1, P0.2, P15, P1, 2021-12

Mallit, joita tiedote koskee

Malli	Tuotenumero	Sarjanumerot	
		Alkaen	Päättyen
ROB R600 – R1000	Kaikki	2016	Kaikki
ROB S400 – S800	Kaikki	Kaikki	Kaikki

Markkina-alueet, joita tiedote koskee

Kaikki.

Kuvaus

Ohjelmistoversion 1.2.21315.3 muutokset:

Kuka saa järjestelmästä päivityspyynnön ja kuka ei:

- Windows OS
 - o Päivitystyökalu 1.0 → ei
 - o Päivitystyökalu 1.1 → kyllä
- Mac OS
 - o Ei pyyntöä

Käyttöjärjestelmän vaatimukset

- Windows 10 tai uudempi (kuten aiemmin)
- Mac 10.11 tai uudempi (versiota 10.10 ei enää tueta)

Uusi toiminto

- 256-bittisen turvakoodin käsittely P01-leikkurissa (ROB Sxxx)
- **P1-leikkurin (ROB Rxxx) tuki**
- Lähettää käyttäjälle päivityspyynnön, kun päivitys on saatavilla macOS-käyttöjärjestelmiin (seuraavaa päivitystä varten versio 1.3 jne.)

Parannukset

- Työpöydän kuvake luodaan asennuksen jälkeen – käynnistä ohjelma (oletus)
- Useita pieniä virheenkorjauksia

Vaadittava toimenpide Tiedoksi **Toimenpiteet (koskien päivitystyökalua, kuten aiemmassa tiedotteessa)**

	Loppukäyttäjälle myyty tuote	Jäljellä oleva varasto (ei myyty)
Vaadittavat toimenpiteet:	Tarjota asiakkaalle USB-kaapeli ja ruuvitaltta	Toimenpiteitä ei tarvita
Ajankohta:	Tarvittaessa	
Vaadittava toimenpide:	Lähetä asiakkaalle varaosat	
Toimenpiteet:	Veloituksetta	

Osan tiedot

Uusi osanumero	Osan kuvaus	Määrä	Vanha osanumero
00057-75.181.02	USB-kaapeli	1	-
04067-20.990.02	Torx T20 -ruuvitaltta (Gardena-merkkinen)	1	-

Takuuraportin tiedot

Takuuta ei ole hyväksytty, vain tiedoksi!

Versiohistoria

Versio	Päivämäärä	Tilausnumero	Kuvaus
A	2021-12	00016092	Luotu