

SB, McCulloch, La versione 2022 del Robotic Upgrade Tool è stata rilasciata (Windows e macOS), P0.1, P0.2, P15, P1, 2021-12

Modelli interessati

Modello	PNC	Intervallo di numeri di serie	
		Avvia	Fine
ROB R600 – R1000	Tutti	2016	Tutti
ROB S400 – S800	Tutti	Tutti	Tutti

Mercati interessati

Tutti.

Descrizione

Modifiche nella versione software 1.2.21315.3:

A chi verrà richiesto dal sistema di aggiornare e a chi no:

- Sistema operativo Windows
 - o Strumento di aggiornamento 1.0 → no
 - o Strumento di aggiornamento 1.1 → sì
- Mac OS
 - o Non verrà richiesto

Requisiti del sistema operativo

- Windows 10 o versioni successive (come prima)
- Mac 10.11 o versione successiva (10.10 non è più supportato)

Nuova funzionalità

- Gestione del codice di sicurezza a 256 byte con P01 (ROB Sxxx)
- **Supporto per tagliaerba P1 (ROB Rxxx)**
- Notifica all'utente quando è disponibile un aggiornamento su macOS (per il prossimo aggiornamento come versione 1.3 e così via)

Miglioramenti

- Un'icona viene creata dopo l'installazione sul desktop e nella sezione Start (impostazione predefinita)
- Diverse correzioni di bug minori

Intervento richiesto Solo informazioni **Azione (in genere per lo strumento di aggiornamento, come le SMB precedenti)**

	Prodotto venduto agli utenti finali	Scorte residue non ancora vendute
Cosa è obbligatorio	Cavo USB e cacciavite	Nessun intervento
Quando è necessario effettuare l'intervento:	Se richiesto	
Cosa fare:	Inviare le parti di ricambio al cliente	
In che modo intervenire:	Gratuito	

Informazioni sui ricambi

Nuovo codice	Descrizione	Quantità	Codice precedente
00057-75.181.02	Cavo USB	1	-
04067-20.990.02	Cacciavite Torx T20 (marchio Gardena)	1	-

Informazioni sul rapporto di garanzia

La garanzia non è approvata; solo a fine informativo!

Cronologia delle revisioni

Rev.	Data	Rif. Ordine	Descrizione
A	2021-12	00016092	Creato il