

## SB, McCulloch, 2022-version af robotopgraderingsværktøjet er blevet udgivet (Windows og macOS), P0.1, P0.2, P15, P1, 2021-12

### Berørte modeller

Model	PNC	Serienummerinterval	
		Start	Slut
ROB R600 – R1000	Alle	2016	Alle
ROB S400 – S800	Alle	Alle	Alle

### Berørte markeder

Alle.

### Beskrivelse

#### *Ændringer i softwareversion 1.2.21315.3:*

Hvem bliver bedt om at opdatere systemet, og hvem bliver ikke:

- Windows OS
  - o Opdateringsværktøj 1.0 → nej
  - o Opdateringsværktøj 1.1 → ja
- Mac OS
  - o Vil ikke blive bedt om det

### Krav til operativsystem

- Windows 10 eller nyere (som før)
- Mac 10.11 eller nyere (10.10 understøttes ikke længere)

### Ny funktionalitet

- Håndtering af 256 byte sikkerhedskode med P01 (ROB Sxxx)
- **Understøttelse af P1-plæneklipper (ROB Rxxx)**
- Spørg brugeren, når en opdatering er tilgængelig på macOS (til næste opdatering som version 1.3 osv.)

### Forbedringer

- Skrivebordsikon oprettes efter installation + startprogram (standard)
- Flere mindre fejlrettelser

Handling nødvendig Kun oplysninger **Handling (generelt for opdateringsværktøjet, som tidligere SMB)**

	<b>Produkter solgt til slutbruger</b>	<b>Resterende lager endnu ikke solgt</b>
Løsning:	Tilbyder USB-kabel og skruetrækker	Ingen handling
Hvornår:	Hvis du bliver bedt om det	
Hvad skal der gøres:	Send reservedele til kunden	
Sådan gør du:	Uden beregning	

**Reservedelsinformation**

<b>Nyt reservedelsnr.</b>	<b>Beskrivelse</b>	<b>Antal/mængde</b>	<b>Udgået reservedelsnr.</b>
00057-75.181.02	USB-kabel	1	-
04067-20.990.02	Torx T20 skruetrækker (Gardena-mærket)	1	-

**Information om garantirapport**

Garanti er ikke godkendt; kun oplysninger!

**Revisionshistorik**

<b>Rev.</b>	<b>Dato</b>	<b>Ordre-id.</b>	<b>Beskrivelse</b>
A	2021-12	00016092	Oprettet