

SB, McCulloch, La version 2022 de l'outil de mise à niveau robotique a été publiée (Windows et MacOS), P0.1, P0.2, P15, P1, 2021-12

Modèles concernés

Modèle	PNC	Plage de numéros de série	
		Démarrage	Fin
ROB R600 – R1000	Tous	2016	Tous
ROB S400 – S800	Tous	Tous	Tous

Marchés concernés

Tous.

Description

Modifications de la version du logiciel 1.2.21315.3 :

Qui sera invité par le système à effectuer la mise à jour et qui ne le sera pas :

- Système d'exploitation Windows
 - o Outil de mise à jour 1.0 → non
 - o Outil de mise à jour 1.1 → oui
- MacOS
 - o Ne sera pas invité à effectuer la mise à jour

Configuration requise du système d'exploitation

- Windows 10 ou version ultérieure (comme précédemment)
- Mac 10.11 ou version ultérieure (la version 10.10 n'est plus prise en charge)

Nouvelles fonctions

- Prise en charge du code de sécurité 256 octets avec P01 (ROB Sxxx)
- **Prise en charge de la tondeuse P1 (ROB Rxxx)**
- Avertit l'utilisateur lorsqu'une mise à jour est disponible sur MacOS (pour la prochaine mise à jour avec la version 1.3, etc.)

Améliorations

- L'icône de bureau est créée après l'installation et le démarrage du programme (par défaut)
- Plusieurs correctifs mineurs

Action requise Informations uniquement **Action (généralement pour l'outil de mise à jour, comme pour le SMB précédent)**

	Produit vendu à l'utilisateur final	Stocks résiduels pas encore vendus
Élément requis :	Proposer un câble USB et un tournevis	Aucune action
Quand :	Si demandé	
Action :	Envoyer les pièces de rechange au client	
Méthode :	Gratuit	

Informations relatives aux pièces

Nouveau n° d'art.	Description de la pièce	Quantité	Ancien n° d'art.
00057-75.181.02	Câble USB	1	-
04067-20.990.02	Tournevis Torx T20 (marque Gardena)	1	-

Informations sur le rapport de garantie

La garantie n'est pas approuvée ; à titre indicatif uniquement !

Historique des révisions

Rév.	Date	Identifiant de commande	Description
A	2021-12	00016092	Création