

SB, Ohjelmistopaketti 5825856-10C julkaistaan pian, McCulloch P1, 2021-12

Mallit, joita tiedote koskee

Malli	Sarjanumerot
ROB R600	2016 ja uudemmat
ROB R800	2016 ja uudemmat
ROB R1000	2016 ja uudemmat

Markkina-alueet, joita tiedote koskee

Kaikki.

Kuvaus

Uusi leikkurin ohjelmistoversio julkaistaan edellä mainituille malleille.

Ohjelmisto julkaistaan yhdessä asiakkaan päivitystyökalun uuden version 1.2 kanssa (suunniteltu ajankohta 12/2021).

Ohjelmisto sisältää seuraavat muutokset:

- Latausvirran valvonta.
- Virheenkorjauksia.

Suosittellemme, että kaikki leikkurit päivitetään seuraavassa huollossa.

Takuuraportin tiedot

Tämän huoltotiedotteen tiedoista ei voi esittää takuuvaatimuksia. Takuuvaatimukset hylätään.

Versiohistoria

Versio	Päivämäärä	Tilausnumero	Kuvaus
A	2021-12	00016037	Luotu