

## **SB, McCulloch, Ir izlaista 2022. gada robotizētā zāles pļāvēja jaunināšanas rīka versija (Windows un macOS), P0.1, P0.2, P15, P1, 2021-12**

### **Ietekmētie modeļi**

Modelis	PNC	Sērijas nr. diapazons	
		Sākums	Beigas
ROB R600 - R1000	Visi	2016	Visi
ROB S400 - S800	Visi	Visi	Visi

### **Ietekmētie tirgi**

Visi.

### **Apraksts**

#### ***Izmaiņas programmatūras versijā 1.2.21315.3:***

#### **Kurus sistēma aicinās veikt atjaunināšanu un kurus ne:**

- Windows OS
  - o Update Tool 1.0 → nē
  - o Update Tool 1.1 → jā
- Mac OS
  - o Netiks aicināts

#### **Prasības operētājsistēmai**

- Windows 10 vai jaunāka versija (kā iepriekš)
- Mac 10.11 vai jaunāka versija (versija 10.10 vairs netiek atbalstīta)

#### **Jaunās funkcijas**

- 256 baitu drošības koda izmantošana ar P01 (ROB Sxxx)
- **Pļāvēja P1 (ROB Rxxx) atbalsts**
- Informē lietotāju, kad pieejams atjauninājums operētājsistēmai macOS (nākamā versija 1.3 utt.).

#### **Uzlabojumi**

- Pēc uzstādīšanas un programmas palaišanas (noklusējums) tiek izveidota darbvirsmas ikona
- Vairāki nelieli kļūdu labojumi

Nepieciešamā darbība Tikai informācijai **Darbība (galvenokārt attiecas uz atjaunināšanas rīku, piemēram, iepriekšējo SMB)**

	<b>Izstrādājums, kas pārdots lietotājam</b>	<b>Atlikušie krājumi, kas nav vēl pārdoti</b>
Nosacījumi:	pieāvāt USB kabeli un skrūvgriezi	Nav jāveic nekādas darbības
Veikšanas laiks:	ja nepieciešams	
Veicamās darbības:	nosūtīt klientam rezerves daļas	
Kā to paveikt:	bez maksas	

**Informācija par daļām**

Jaunās daļas Nr.	Daļas apraksts	Daudzums	Vecās daļas Nr.
00057-75.181.02	USB kabelis	1	-
04067-20.990.02	Torx skrūvgriezis T20 (Gardena zīmols)	1	-

**Informācija par garantijas prasībām**

Garantija nav apstiprināta, tikai informācijai!

**Redakcijas vēsture**

Red.	Datums	Pasūtījuma ID	Apraksts
A	2021-12	00016092	Izveidots