

SB, McCulloch, Se ha publicado la versión 2022 de la herramienta de actualización de robots cortacésped (Windows y macOS), P0.1, P0.2, P15, P1, 2021-12

Modelos afectados

Modelo	PNC	Intervalo de números de serie	
		Inicio	Fin
ROB R600 - R1000	Todos	2016	Todos
ROB S400 - S800	Todos	Todos	Todos

Mercados afectados

Todos.

Descripción

Cambios en la versión de software 1.2.21315.3:

A quién le solicitará el sistema que actualice y a quién no:

- Sistema operativo Windows
 - o Herramienta de actualización 1.0 → no
 - o Herramienta de actualización 1.1 → sí
- macOS
 - o No se le solicitará

Requisitos del sistema operativo

- Windows 10 o posterior (como antes)
- Mac 10.11 o posterior (10.10 ya no es compatible)

Nuevas funciones

- Gestión de códigos de seguridad de 256 bytes con P01 (ROB Sxxx)
- **Compatibilidad con el cortacésped P1 (ROB Rxxx)**
- Aviso al usuario cuando haya una actualización disponible en macOS (para próximas actualizaciones, como la versión 1.3)

Mejoras

- El icono del escritorio se crea después de la instalación + inicio del programa (por defecto)
- Varias correcciones de errores menores

Acción necesaria Solo información **Acción necesaria (generalmente para la herramienta de actualización, como anteriores SMB)**

	Producto vendido al usuario final	Inventario residual no vendido aún
Qué se necesita:	Ofrecer cable USB y destornillador	Ninguna acción
Cuándo hacerlo:	Si se solicita	
Qué hacer:	Enviar piezas de repuesto al cliente	
Cómo hacerlo:	Gratis	

Información sobre piezas

Referencia nueva	Descripción de la pieza	Cantidad	Referencia anterior
00057-75.181.02	Cable USB	1	-
04067-20.990.02	Destornillador Torx T20 (marca Gardena)	1	-

Información sobre el informe de garantía

La garantía no está aprobada; solo información.

Historial de revisiones

Rev.	Fecha	ID de pedido	Descripción
A	2021-12	00016092	Creado